По факту смерти сотрудника шиномонтажа на юго-востоке Москвы организовано проведение проверки

По предварительным данным, 20 октября 2020 года на территории шиномонтажа, расположенного по Рязанскому проспекту в городе Москве, при ремонте лопнуло колесо грузового автомобиля. В результате погиб работник 1981 года рождения, проводивший ремонт колеса. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

20 Октября 2020

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1509313

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве