



По факту инцидента с лифтом в жилом доме на востоке Москвы организована проверка



По предварительным данным, утром 18 сентября 2020 года в одном из жилых домов на улице Краснобогатырская в городе Москве произошел сбой в работе лифта. В результате он с ускорением проследовал несколько этажей вниз, после чего сработал страховочный тормоз. Установлено, что в момент инцидента в лифте находились две женщины, они осмотрены врачами, от госпитализации отказались.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

18 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1500852>