

#### Официальный сайт

### Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

# Следователи устанавливают обстоятельства обрушения грунта при ведении строительных работ в центре Москвы



Вечером 15 февраля 2018 года при выполнении строительных работ в подвальном помещении Политехнического музея, расположенного в центре Москвы, произошло обрушение грунта, в результате чего один рабочий погиб, второй доставлен в медицинское учреждение города.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



## Официальный сайт

## Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

15 Февраля 2018

#### Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1203254/anti\_corruption/Normativnie\_pravovie\_akti\_i\_inie\_akti\_v